CarOnSale

Opel Grandland Ultimate

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



10/2019	91.533km	LEISTUNG 181 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Ultimate [DE - SUV5 1.6 Turbo EU6d-T, Ultimate, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZ45GF9KS235223	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.533km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 6.822km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	-
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Dach schwarz lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- HiFi-System / Sound-System Denon Premium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Unterfahrschutz
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Mittelarmlehne hinten
- Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenraum-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 230V
- Textilfussmatten
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Abbiegelicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,6 Ltr. - 133 kW 16V Turbo
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2675 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung hinten
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Ergonomiesitz vorn links
- Sitzbelüftung vorn
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor

- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Kamerasystem 360°
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WDVZ45GF9KS235223

CarOnSale

CarOnSale












CarOnSale





Servicebestätigung

GRANDLAND
GRANDLAND
OPEL





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)