CarOnSale

Nissan Micra

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2015	96.765km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Micra	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MDHFBUK13U0815189	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.765km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.276km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Bluetooth-Schnittstelle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Verglasung getönt
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts)
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türverkleidung mit Stoffeinsatz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















NISSAN

CarOnSale

CarOnSale







7. ZÁZNAMY O PROVEDENÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY
NISSAN
5370
Identifikační číslo VIN
MDHFBUK13U0815189


NISSAN
MICRA




11.05.2015 1329 AEZ000473
M1 AF
MDHFBUK13U0815189
NISSAN
K13
A
A01
MICRA
NISSAN (CH)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1198
2 1 59/6000
3825-3825 1665-1670
1510-1510 1001-1033
115 1425 1425
750 730
750 730
76 3750 68
5
165/70R14 81S
165/70R14 81S
Weiß 0
e13*2007/46*1111*09
22.10.2014 K GE651


[redacted]
GE651613

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)