CarOnSale

Kia Ceed Silber

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2016	83.646km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ceed Silber [AT - Kb5 1.4 CVVT EU5, Silber, 2014 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN U5YHM81BAGL196662	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.646km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig; Rückfahrkamera o.F;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chrom-Paket
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten, 4 Sensoren
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer (vorn)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handbremshebel Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumschienen
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT (1396 ccm)
- Multifunktion für Lenkrad
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: (1K) BLACK PEARL
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rückfahrkamera
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e4*2007/46*0496
1820 kg
3020 kg
1 - 960 kg
2 - 1060 kg


CarOnSale


CarOnSale




Umgebung zu Ihrer Sicherheit überprüfen.







Fahrzeug abgemeldet am
2 8 Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)




- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)