CarOnSale

Volkswagen Polo Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2010	94.098km	LEISTUNG 60 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Trendline [DE - LimS5 1.2 EU5, Trendline, 2009 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZAY201729	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.098km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 85.873km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Rücksitzbank umklappbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Perleffekt-Lackierung
- Tagfahrlicht
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Cool & Sound-Paket 2
- Lenkrad (Leder)
- Raucher-Paket
- Außenspiegel lackiert
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Mittelarmlehne
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Zentralverriegelung
- Handbremshebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale


CarOnSale








WVWZZZ6RZAY201729
6R1 2B4
POLO A05 TREND
44 M5F
CGP LNR
LC9X BY













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Verschmutzung



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Verschmutzung



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)