CarOnSale

Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



01/2017	102.728km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Sport HSE Dynamic [DE - SUV5 4.4 SDV8 FAP EU6, HSE Dynamic (EURO 6), 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALWA2FJXHA124522	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.728km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 4.367 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.850km	LETZTER SERVICE AM 06/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 223g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Dieselpartikelfilter leuchtet;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel Gloss Black Finish
- Bremssättel Rot lackiert
- Bremssättel unlackiert
- Dach Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Felgenschlösser
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium strukturiert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Gloss Black Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Motor 4,4 Ltr. - 250 kW SDI KAT
- Motorhaube Aluminium
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Farallon Black
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl-Design
- Radstand 2923 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel lackiert
- Seitenscheiben vorn Verbundglas
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)
- Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe
- Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitz geteilt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Bluetooth-Schnittstelle
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Sprachsteuerung System
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Mittel-Differentialsperre
- Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse)
- Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Innenraumüberwachung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Park-Distance-Control hinten
- Park-Distance-Control vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Traktionskontrolle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter

- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen)
- Dynamic-Response-System (Aktive Fahrwerks-Stabilisierung)
- Luftfederung Hinterachse
- Luftfederung Vorderachse
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Niveauregulierung
- Servolenkung elektrisch
- Terrain-Response-System 2

Sonderausstattung

- Anhängerassistent (erweitert)
- Armaturentafel lederbezogen
- Ausstattungs-Paket: Stealth
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- Doppel-Sonnenblenden
- Fahrassistenz-Paket 2
- InControl Apps
- InControl Connect Pro-Paket
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grey Oak
- Kopfstützen 4-fach verstellbar
- Kühlbox in Mittelkonsole integriert, vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 4-fach
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, 4-fach
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reserverad vollwertig
- Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
- Scheibenpaket
- Scheibenwaschbehälter große Ausführung
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Türverkleidung Leder
- Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar)
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Innenausstattung: Leder
- Leder-Paket, Erweiterte Ausstattung
- Lenkrad (Leder, mit farbigen Einsätzen) mit Multifunktion
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (18-fach, mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (18-fach, mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 19 Lautsprecher, Subwoofer)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Head-up-Display
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Rückfahrkamera
- Standheizung mit Fernbedienung
- Surround-Kamerasystem
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















SALWA2EJXHA124522

CarOnSale

CarOnSale
















16.01.2017 | 1590 | ACV000353 | 2 | 2 | 250/3500 | 225
M1G | AC | 1850 - 4946 | 1983 - -
SALWA2FJXHA124522 | 5 | 1780 - 1819 | 2500 - -
LAND ROVER | - | 150 | -
LW | 219 | 3200 | 3200
S5DB2F | 1550 | 1775 | -
A5D5 | 1550 | 1775 | -
| 76 | 2625 | 71
RANGE ROVER SPORT | 3500 | 750 | 5 | -
JAGUAR LAND ROVER (UK) | 255/55R20 110Y
Geländefz.Pers.ber. | 255/55R20 110Y
Kombilimousine | -
715/2007*2015/45W | SCHWARZ - | 9 -
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I | e11*2007/46*0909*12
Diesel | 24.09.2016 | K | GR439721
0002 | 36W0 | 4367
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.01.2017*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)