CarOnSale

Skoda Yeti Elegance 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2014	85.398km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yeti Elegance 4x4 [DE - SUV5 1.8 TSI EU5, Elegance 4x4, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLB75L8F6029125	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.398km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumleuchte hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 112 kW 16V TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER
- Plus-Paket
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Radstand 2578 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türen mit Warnleuchte
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Sitzheizung vorn
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Maxi-DOT Display
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Off-Road-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: More
- Radioempfang digital (DAB)
- Außenspiegel elektr. anklappbar mit Memoryfunktion
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Tagfahrlicht LED
- Doppel-Sonnenblenden
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem Columbus
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz-Optik
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Metallic-Lackierung
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Freisprechanlage Premium
- Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















50 15:42 P
0
8.0
85398
2.1






ŠKODA AUTO a.s.
TMBLB7SL9F6029125

CarOnSale




AUTO
DSG
4x4












ŠKODA Yeti
Betriebsanleitung


ŠKODA







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)