CarOnSale

Renault Megane GT-Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



08/2018	60.489km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane GT-Line [DE - LimS5 1.3 TCe 160 Energy EU6, GT-Line, 2018 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN VF1RFB00361308217	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.489km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.381km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	-
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel Titan-Grau
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- City-Paket
- Easy-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- GTline-Paket
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Look-Paket
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW TCE Energy
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Safety-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze mit integrierten Kopfstützen
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- 8 Lautsprecher
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Parkbremse elektrisch
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Sonderausstattung

- Easy-Parking-Paket
- Sonderlackierung Metallic Iron blau
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Navigations-Paket
- Easy-Park-Assistent
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- 8 Lautsprecher
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















CarOnSale

CarOnSale

Sehen Sie sich nach allen Seiten um
21°C
21°C

Cockpit
21°C
Als Ziel
21°C


SOURCE
AUDIO
TEL
MODE
OK














KONTROLLNACHWEISE (2/6)
AutohausGutmann
ZE: RENAULT DACIA


RENAULT
Renault MEGANE


21.08.2018 3333 BJG000085
M1 AB
VF1RFB00361308217 7
RENAULT
RFB
BF2
NC862B010000
MEGANE
RENAULT (F)
205/55 R16 (91)V
205/55 R16 (91)V
BLAU BLAU 5.5
e2*2007/46*0546*09
12.12.2017 K GZ585109
0001 3BWD 1332
WW AHK LT EGTG***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)