CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Opel Corsa B City

EZ 09/1998 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 159.186km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16*
Fahrzeug aufgenommen am: 29.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Corsa B City		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** W0L0SBF08W4351432	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 159.186km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 54 PS (40 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 973 ccm	**Bordmappe** liegt nicht vor	**Letzter Service** 151.309km	**Letzter Service am** 12/2025
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 4	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 09/1998	**Farbe** Orange	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 145g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	90		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Blinkleuchten seitlich
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 3-türig
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Rücksitzlehne klappbar
- Stoßfänger unlackiert
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- City
- Generator 55 A
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Motor 1,0 Ltr. - 40 kW 12V KAT (X 10 XE / LW3)
- Original Fahrzeug Farbe: Apricot
- Scheinwerfer H4
- Trommelbremse hinten

Sonderausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Dachantenne
- Getriebe 5-Gang - Sport
- Audiosystem: Radio
- Dachantenne
- Reifen 165/70 R13 ..T

- Schiebedach mechanisch
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Triple-Info-System
- Verglasung grün getönt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CAR ON SALE




159186










OPEL
W0L0SBF08W4351432
1360 KG
2060 KG
1-0710 KG
2-0700 KG
Y 580 XXBV




CAR ON SALE





CAR ON SALE









| | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Delle, Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Lackschaden)