CarOnSale

Volkswagen Polo IV Comfortline

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2004	145.266km	54 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo IV Comfortline	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ5Y053001	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.266km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2004	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Flugrost;Fensterheber hinten links defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Batterie 44 Ah
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Comfortline
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Schiebedach
- Fzg. ohne elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW KAT (BMD)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: indigoblau perleffekt
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Generator 90 A
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Reserverad in Fahrbereifung
- Wartung: Longlife-Service

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























WVWZZZ9NZ5Y053001


CAR ON SALE


VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ9NZ5Y053001
1650 kg
2230 kg
1 - 810 kg
2 - 770 kg
Typ 9N



11 12 1 24 2 30 25 3 29 26 4 28 27 5 8 7 6






Bestätigung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Verformung, Rost)



- Fahrertür (Verformung, Rost)



- Fahrertür (Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Türe hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)



- Heckklappe (Delle, Rost)



- Heckklappe (Delle, Rost)



- Heckklappe (Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)




- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch)