CarOnSale

Renault Clio Rip Curl

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



10/2008	172.118km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Rip Curl [DE - LimS3 1.2 16V EU4, Rip Curl, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1CR1JBH40179488	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.118km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Connection-Box (MP3-/ USB-/ iPod-Schnittstelle) im Handschuhfach
- Aktives Kurvenlicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Hauptscheinwerfer Xenon-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kinderkopfstützen höhenverstellbar, 2.Sitzreihe
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Raucher-Paket
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Reserverad in Fahrbereifung
- 6 Lautsprecher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















ripcurlplanet









TOYOTA




31.10.2008 3333 AA0000857
M1 AB
VF1CR1JBH40179488 0
RENAULT
R
CR1J
CR1JBH
-
CLIO
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheck1limousine
70/220*2002/80B/EG
EURO 4
Benzin
0001 0462 1149
zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2500kg*ww.AHK 1t. EGTG/ABE*
2 01 55 /5500
3986 1719
1495 1155-124
75 -
139 1570 157
840 870 -
840 870 -
78 4125 73
1200 535 5
165/65 R15 (81)T
165/65 R15 (81)T
-
BLAU 5/-
e2*2001/116*0327*18
04.04.08 K GH036

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)