CarOnSale

Mercedes-Benz AMG SL 63 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	15.592km	585 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AMG SL 63 4Matic [DE - Ca2 AMG SL 63 EU6d, 4Matic+, 2022 - 2024]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W1KVK8BB6NF005825	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 15.592km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 585 PS (430 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.982 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 12.349km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 294g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 13l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- AMG Dynamic-Plus-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Digital Light
- Digitales Instrumenten-Display
- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
- Einstiegsleisten (AMG) beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten AMG
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hinterachslenkung AMG
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem 360 Grad
- Karosserie: 2-türig
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Knieairbag Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Lenkrad heizbar
- Lichtinszenierung AMG (Seitenschweller mit Projektionsfunktion)
- Memory-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 4,0 Ltr. - 430 kW V8 KAT
- Motorhaube mit Powerdome
- Motorsound-System (AMG Real Performance Sound)
- Multimediasystem (Connect 20 Premium)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parameterlenkung
- Park-Paket
- PRE-SAFE-System
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (AMG Active Ride Control)
- Vorrüstung car sharing
- Windschott (Netz)
- Zentral-Display (OLED)
- Bremssättel Gelb lackiert
- Elektron. Sperrdifferential
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNO OPALITHWEISS

Sonderausstattung

- Abdeckplane Indoor Car Cover
- Ausstattungs-Paket: Premium Plus
- Feuerlöscher
- Innenraumluftfilter Energizing Air Control (Plus)
- Lenkrad (AMG Performance, Nappa / Dinamica)
- Laderaum-Paket
- Ausstattungs-Paket: Energizing Plus
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Multikontursitze vorn
- Frontschürze Carbon
- Aktives Federungs-/Dämpfersystem (Liftsystem Vorderachse)
- Exterieur-Paket Carbon (AMG)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Keramik-Bremsanlage (AMG)
- Scheinwerfer und Heckleuchten abgedunkelt
- Restkofferraum-Abtrennung vollautomatisch (Verdeck)
- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Heckdiffusor Carbon
- AMG Track Pace (APP)
- Fahrassistenz-Paket
- Innenhimmel MANUFAKTUR Mikrofaser schwarz
- Lackierung: designo magno
- Surround-System Burmester High-End
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Surround-System Burmester
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Außenspiegel Carbon (AMG)
- Heckschürze Carbon

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


CarOnSale






















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)