CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2016	145.034km	102 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - LimS5 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWXS110002C40621	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.034km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.412km	LETZTER SERVICE AM 01/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2016	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	155 µm ⚠	Heckklappe	85 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Andere: Getriebefehler im Dashboard;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außentemperaturanzeige
- Getränkehalter
- Original Fahrzeug Farbe: BRITISH RACING GREEN II

Sonderausstattung

- Armauflage vorn
- Blinkleuchten Weiß
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Panoramadach (Glas)
- Excitement-Paket
- Laderaumboden variabel
- Nebelscheinwerfer
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Audio-Navigationssystem
- Dachhimmel Anthrazit
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- MINI Driving Modes
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Diamond
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sportsitze vorn
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CAR ON SALE


15:54
6.9
145034






Made by
BMW
Ons
B22/6
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1660*
WMWXS110002C40621
1705 kg
1- 925 kg
2- 845 kg

CAR ON SALE















Service Historie
OK 02.01.2019 MINI
29412 km 04107
MODE


BETRIEBSANLEITUNG.




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


28.12.2016
WMWXS110002C40621
MINI
FML4
XS11
GA150C0
ONE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
F2.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
DATUN ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.12.2016*



Außer Betrieb gesetzt!
nächste HU
wYFYFq
23.07.2026
LRA PAF
Landratsamt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)