CarOnSale

Hyundai Tucson 2.0 GLS

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2009	120.056km	141 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tucson 2.0 GLS [DE - SUV5 2.0 EU4, GLS 2WD, 2006 - 2011]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KMHJN81BP9U999584	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.056km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.975 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 12.478km	LETZTER SERVICE AM 03/2011	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 190g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Ohne Luft
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Vibrieren, Schleifen;
Schalt- / Automatikgetriebe	Getriebeschaden;
Lenkung	Andere: Servopumpe undicht ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Geräusche bei nicht getretener Kupplung

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Traktionskontrolle (TCS)
- Wegfahrsperre
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Schmutzfänger hinten
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Drehzahlmesser
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Ladekantenschutz
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW KAT
- Radstand 2630 mm
- Schmutzfänger vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR COMPANY
e4*2001/116*0087
KMHJN81BP9U999584
2050 kg
3450 kg
1- 1170 kg
2- 1100 kg







HYUNDAI
15 000
HYUNDAI
1619
30 000
45 000
90 000


TUCSON


12.03.2009
KMHJN81BP9U999584
HYUNDAI
TUCSON
HYUNDAI MOTOR CROK)
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001
0462
1975
215/65R16 98H
215/65R16 98H
grau
e4*2001/116*0087*13
25.04.2008





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Undicht



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)