WVWZZZ3CZFE808520

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	138.986 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	8.300 km
Typ/Modell	CC	**HU (Bericht lag nicht vor)**	09/2027
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZFE808520	**Leistung**	220 kW
Hubraum	3.597 ccm	**Zylinder**	6
Erstzulassung	16.09.2014	**Polster/Farbe**	Leder / Weiß-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifensatz komplett - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Windlauf - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - lackieren
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren
6	Stossfänger hinten	Schutzleiste links - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair
9	Tür vorn links	Griff außen - Kratzer - lackieren
10	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - lackieren
11	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair
12	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Sitz hinten - Kopfstütze 2. Reihe

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/40 R18 95	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	235/40 R18 95	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	2mm - 2mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/50 R17 93V	Uniroyal	Winterreifen	3mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	205/50 R17 93V	Uniroyal	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CC	**Laufleistung (abgelesen)**	138.986 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZFE808520	**Erstzulassung**	16.09.2014

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	131 µm
2	Dachholm links	94 µm
3	Dachholm rechts	111 µm
4	Heckklappe/-tür	243 µm
5	Kotflügel links	131 µm
6	Kotflügel rechts	143 µm
7	Motorhaube	140 µm
8	Seitenwand links	132 µm
9	Seitenwand rechts	138 µm
10	Tür hinten links	138 µm
11	Tür hinten rechts	134 µm
12	Tür vorne links	138 µm
13	Tür vorne rechts	133 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)




Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schweller



Abbildung 6: Schweller



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Zusatzbereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Windlauf - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Windlauf - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Schutzleiste links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Schutzleiste links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Tür vorn links: Griff außen - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Griff außen - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern




Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür