CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	141.820km	125 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V0GA124157	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.820km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.936km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachreling (Aluminium)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















16:03





WAUZZZ8V0GA124157

CarOnSale




NAV
RADIO
TEL
MEDIA
MENU
BACK


21.0°C
21.0°C


Tour
Verkehr
2500 km
255 m
Zielführung
Einstellungen
16:05




NAV


OK



SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME



AUTO




FRUNK













AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




(7) Ergebnis Ohne Mängel
HU-Plakette Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis 02/2027
(9) Verantwortliche Person:
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
(10) Sonstige Angaben:
Messwerte Betriebsbremse
Messwerte Feststellbremse
Belege hinter kurz v. Verhältnis


30.03.2016
WAUZZZ8VDGA124157
Audi
A3 Sportback
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schrägheckl imousine
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
F.1/F.2:1835 U. 7.2/8.2:965 B:ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1600
5KG*WW.AHK LT.EGTG*


Stadt Kassel
Oberbürgermeister
Bürgeramt
Im Auftrag


GA828786

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)