DEKRA-Nr: 0224 / 025095 / 2026 / B081107001071 vom 10.08.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung






Kennzeichen **FIN** **WDD2221781A165367**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube, Kotflügel vorne links und rechts

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Werkstattunterlagen
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.03.2015	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Marke	MERCEDES-AMG
Typ / Verkaufsbez.	S 63 AMG L 4Matic AMG Speedshift MCT	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDD2221781A165367	HSN / TSN	1313 / DXT
Schlüssel-Nr.	10388037	Km-Stand abgelesen	231177
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	8 / V-Motor	Leistung (kW)	430
Hubraum (ccm)	5461	Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Braun		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 40 R 20 101 Y	Continental / SportContact 6 AO1 FR	S /O	5 mm
	rechts	255 / 40 R 20 101 Y	Continental / SportContact 6 AO1 FR	S /O	5 mm
2	links	285 / 35 R 20 100 Y	Continental / SportContact 6 MGT FR	S /O	5 mm
	rechts	285 / 35 R 20 100 Y	Continental / SportContact 6 MGT FR	S /O	5 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Abmeldepauschale,					
2. Negativer Geruch im Innenraum (Raucherfahrzeug), reinigen/Ozonbehandlung,					
3. Fenster hinten rechts öffnet nicht, Schiebedach verklemmt/schließt nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9)					
4. Fensterführung vorne links angeschmort, Fußmatte Brandlöcher, erneuern (Bild 7, 8)					
5. Tirefit Haltbarkeit abgelaufen, (Bild 10)					
6. Minderwert Fahrzeug-Allgemeinzustand, (Bild 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23)					
7. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 11, 12)					
8. Felgen vorne links und hinten rechts stark angeschrammt, erneuern (Bild 14, 15)					
9. Flexrohre an der Abgasanlage beschädigt, (Bild 16, 17)					
Gesamt					

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf,
Steinschläge im Frontbereich,
Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf,
Oberflächenkratzer am Fzg. vorhanden,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Winterreifen lose im Fahrzeug (Vorderreifen verschlissen)



Bild 6 : Winterreifen lose im Fahrzeug (Vorderreifen verschlissen)



Bild 7 : Fensterführung vorne links angeschmort, Fußmatte Brandlöcher



Bild 8 : Fensterführung vorne links angeschmort, Fußmatte Brandlöcher



Bild 9 : Fenster hinten rechts öffnet nicht, Schiebedach verklemmt/schließt nicht



Bild 10 : Tirefit Haltbarkeit abgelaufen



Bild 11 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 12 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 13 : Minderwert Fahrzeug-Allgemeinzustand



Bild 14 : Felgen vorne links und hinten rechts stark angeschrammt



Bild 15 : Felgen vorne links und hinten rechts stark angeschrammt




Bild 16 : Flexrohre an der Abgasanlage beschädigt




Bild 17 : Flexrohre an der Abgasanlage beschädigt



Bild 18 : Minderwert Fahrzeug-Allgemeinzustand
Motorhaube verkratzt/Lack gerissen



Bild 19 : Minderwert Fahrzeug-Allgemeinzustand



Bild 20 : Minderwert Fahrzeug-Allgemeinzustand




Bild 21 : Minderwert Fahrzeug-Allgemeinzustand



Bild 22 : Minderwert Fahrzeug-Allgemeinzustand



Bild 23 : Minderwert Fahrzeug-Allgemeinzustand