CarOnSale

Opel Adam S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	102.521km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Adam S [DE - LimS3 1.4 Turbo EU6, S Start/Stop, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0MAP08G6015227	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.521km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.924km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Lackschaden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**105 µm**
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chrome-Paket
- Dachspoiler OPC Performance
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Frontspoilerlippe
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Heckspoilerlippe
- Info-Display, groß
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Lenkung mit City-Modus
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V Turbo
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA

Sonderausstattung

- Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3)
- Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt
- Sicht-Paket
- Winter-Paket
- USB-Schnittstelle
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad heizbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Bremssättel Rot lackiert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fußmatten Velours
- Parkpilotsystem hinten
- Sound-System Infinity
- AUX-IN-Anschluss
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















OPEL
WOLOMAP08G6015227
1565 kg
0000 kg
1-0875 kg
2-0700 kg

CarOnSale


carOnSale


eco












FEYL AUTOMOBILE








Außerbetriebsetzung


Außerbetriebsetzung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)