Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	T-Roc Life	1.5 TSI EU6d, Life, (Facelift) 2022 - ..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVGZZZA1ZNV126151	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0603/CED

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
UN-P 9031	08.07.2022	1	1	110 kW	4	1498	02/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	71.457 km	k. A.	nein	02/26	62.843 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Indiumgrau Metallic	metallic	nein	05.02.2028	22.400 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Titanschwarz-Ceramique	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: Leasing

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	142 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel asphärisch, links und konvex, r..	Außenspiegel Dachfarbe
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti..	Ausstattung Life
Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..	Bremsbelagverschleissanzeige	Dachhimmel Stoff, grau
Dachreling	Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckleuchten LED, dunkelrot
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Pewter matt	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (2)
Leseleuchten vorn	Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..
Modellpflege	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..
Nebelschlussleuchte	Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Radioempfang digital (DAB+)	Radstand Standard
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED	Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Komfortsitze vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger Life	Türabdeckung unten schwarz	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..	Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di..	Fahrassistenz-Paket
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	LM-Felgen 7x18 (Grange Hill, schwarz)	Metallic-Lackierung
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabell..	Navigationsfunktion Discover Media inkl. Stre..	Raucher-Paket
Rückfahrkamera (Rear View)	Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safe..	Sprachsteuerungs-System
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Winter-Paket	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Dach - Delle entfernen (1)
2.	Heckscheibe - Erneuern
3.	Motorhaube - nass schleifen / polieren
4.	Stoßfänger hinten - SmartRepair
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (1): Gebrauchsspur;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel)
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Winterreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	205/60 R16 92H	4,00 mm (Michelin)	4,00 mm (Michelin)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	205/60 R16 92H	7,00 mm (Michelin)	7,00 mm (Michelin)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen		k. A.	
	Bemerkung		Ausstattung ER	
	Sommerreifen bei RLL eingelagert		Reifendichtmittel	

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber	X	Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Life

VIN: WVGZZZA1ZNV126151
Kilometerstand: 71.457 km
Erstzulassung: 08.07.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1






























14:36
20.0°C
Ab Start
0 km
Fahrstrecke
0:01 h
Fahrzeit
1 km/h
Ø-Geschwindigkeit
Ø-Verbrauch
P
71457km


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZA1ZNV126151
Inspektion in 22400 km oder 513 Tagen
Ölwechsel-Service in 22400 km oder 513 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZA1ZNV126151
Inspektion in 22400 km oder 513 Tagen
Ölwechsel-Service in 22400 km oder 513 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU





















Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Life

VIN: WVGZZZA1ZNV126151
Kilometerstand: 71.457 km
Erstzulassung: 08.07.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Dach - Delle entfernen



Heckscheibe - Erneuern



Heckscheibe - Erneuern




Heckscheibe - Erneuern



Heckscheibe - Erneuern



Heckscheibe - Erneuern



Heckscheibe - Erneuern



Heckscheibe - Erneuern




Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Motorhaube - nass schleifen / polieren



Motorhaube - nass schleifen / polieren



Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern