CarOnSale

Volkswagen Passat Highline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 29*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	207.341km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Highline BMT/Start-Stop [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZKE122735	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.341km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	480 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

EPC leuchtet, Front Assistent nicht verfügbar.

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Highline
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Keyless-Start
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links

- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung hinten
- Audiosystem: CD-Player
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Kneeairbag Fahrerseite
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Top-Paket
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Seitenairbag hinten
- Volkswagen Media Control
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Kneeairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massagefunktion)
- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Ambiente-Beleuchtung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZKE122735



CarOnSale




Fahrweg kontrollieren!









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)