CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	95.859km	179 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 1.8 TFSI EU6, quattro S line Sportpaket, 2013 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V2GA069470	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.859km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.816km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	235 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Perlnappa / Stoff Biathlon mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sport-Fahrwerk S-line
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Knieairbag Fahrerseite
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TFSI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket
- Navigations-Paket
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Glanz-Paket
- Dachkantenspoiler S-line
- Connectivity-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzheizung vorn
- Exterieur-Paket S line
- Heckleuchten LED
- Audi music interface
- Dachreling (Aluminium)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















12:28




Telefon
Hinweis
Mobiltelefon verbinden
Einstellen

WAUZZZ8V2GA069470


CarOnSale


CarOnSale




Reykjavik
Trondheim
Tour
Verkehr
Stockholm
Aberdeen
Berlin
London
Kiew
600 km
Madrid
Roma
Istanbul
30 m
Ziele
TP 12:31
Einstellen


NAV


OK



OFF
CANCEL
ON
RESUME
SPEED



AUTO











Garantie-/Gewährleistungsnachweis
WAUZZZ 8V Z GA069470
8VA B6L
A3 Sph FSI qu1.8 R4
AUDI AG



Service-Nachweise
Durchrost-Service
Inspektion
Zusatzarbeiten
Reifenarbeiten
REINER FUTZ



Service-Nachweise
REINER FUTZ


Service-Nachweise
REINER FUTZ




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
Zulassung in Ingolstadt
ZB II erstellt
Ingolstadt, 30.10.2015




30.10.2015
WAUZZZ8V2GA069470
A3 Sportback
205/55 R16 91W
28.04.2015



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)