CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	159.881km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI quattro EU6d-T, advanced, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF47LA009656	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.881km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	255 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachhimmel Stoff
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Audi music interface
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Karosserie: 4-türig
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU


Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Tour
- Business-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Fzg. ohne Leichtlaufreifen
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Glanz-Paket
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Wagenheber
- Wendematte Gepäckraum (variabel)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZF47LA009656
2230 kg
4030 kg
1 - 1120 kg
2 - 1215 kg
Typ B8





210

Fahrweg kontrollieren
Hinten

Suche


80
50






30.10.2019
0588
BFW00214.7
M1
AC
WAUZZZF47LA009658
AUDI
A2DETAG1
QD7QD7CL002RT071E18554BFBEM1
A4 AVANT
AUDI
Fzz-Pers.bef.b. 8 Sp.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PV;Cl. M, N1 I
Diesel
0002
36DG
1968
7,2/8,2-+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*D.1:2000 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4030KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM Z
UR EMISSIONSKLASSE: 30.10.2019***
2
2
140/3800
230
4762 - 4871
1847 -
1395 - 1471
1700 --
80
165
2230
2230
1120
1215
1120
1215
74
3199
68
1600
750
5
245/40 R18 93Y
245/40 R18 93Y
5
e1*2001/116*0430*02
27.05.2019
FN457380


Außerbetrieb-
setzung am
23.10.2026
Stadt Bayreuth
Straßenverkehrsamt
I.A.
D7KPU631
Landratsamt Hof
- Zulassungsbehörde 09476 -
95032 Hof

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlwasser unter Minimum



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)