CarOnSale

Seat Leon FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



06/2017	157.576km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon FR [DE - Kb5 1.4 TSI EU6, FR ACT Start&Stop, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ5FZJR007546	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.576km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.140km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	265 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Andere: Getriebe im Notbetrieb - Gangwechsel ruckartig ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Ablage-Paket
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- SEAT Media-System Touch Colour
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Bluetooth Audio-Streaming
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Lenkrad mit Multifunktion

Sonderausstattung

- Alcantara-Paket
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dachhimmel schwarz
- Scheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
- Heckleuchten LED
- Sitzheizung vorn
- Innenraumlicht-Paket LED
- Seitenairbag hinten
- Sportsitze vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos































VSSZZZ5FZJR007546

CarOnSale

CarOnSale



1. VSSZZZ 5F Z JR007546
2. 5F8 6YZ
LEON ST 1.4AC
FR 5T110 DG6AU7
3. CZEA
LS9R GE
4. XOA 80A DG6 GIC 1AS 8GU
J0T 6JJ H6L VIP 1G8 1NL
I8E 8ZQ 8RM 8IT 8W8 8TB
Q2J 4A3 2PK
2B2 5SJ 5RQ QQ1
7MM G14

SYSTEM PLUS
NAVI SYSTEM
NAVI SYSTEM PLUS
WARTUNGS-PROGRAMM

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P082445000698
vom 24.09.2024, 09:26
HU-Prüfziffer ogUWR4ul
Seite 1 von 2
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im September 2026.
(8) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Stephan Pfeiffer
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
1860 kg
27.06.2017
Dat.letzt.HU 09/2022
nächste HU fällig September 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Dach (Rost, Steinschlag)