CarOnSale

Honda Accord

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



08/1999	211.478km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Accord	KATEGORIE Limousine
FIN SHHCG8520XU006101	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.478km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.850 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/1999	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























HONDA OF THE U.K. MANUFACTURING LTD.


CarOnSale




ABE
für

31.08.1999 2131 3250021
01 0200
SHHCG8520XU006101 X
CG8
HONDA (GB)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
SCHADSTOFFARM D3
Benzin
0001 0430 1850
ZU G:BIS 1500*
100/6000 205
4595 1750
1430 1405
1890 1890
1010 900
1010 900
84 71
1300 500 5
195/60R15 88V
195/60R15 88V
Blau 5
K HN271480


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Riss/Bruch, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Riss/Bruch, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Riss/Bruch, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Riss/Bruch, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Riss/Bruch, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Riss/Bruch, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Riss/Bruch, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)