CarOnSale

Audi Q3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	144.485km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 Sportback [DE - SUV4 35 2.0 TDI EU6d, quattro S line, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF36M1026294	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.485km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.792km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: TURBOBLAU
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, Kontrast-Lackierung)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachkantenspoiler
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Licht- und Regensensor
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Sprachsteuerungs-System
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Progressivlenkung
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung


- 6 Lautsprecher
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Puls / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Start-Stop-Knopf
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile Feinlack
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Uni-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Audi connect (Remote / Control)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Interieur-Paket S line
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Optik-Paket schwarz
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZF36M1026294




VIEW






Liste
HI
HI
AUTO



















11.11.2020
0588
BRN00764
M1
AB
WAUZZZF36M1026294
AUDI
F3
3DTSBQ1
Q3 SPORTBACK
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002
36AP
01968
235/55 R18 100V
235/55 R18 100V
BLAU
61*2007/46*1900*13
08.07.2020
FX323707
KOMBINATION:4420KG*WW.AHK LT.SGTG*DATUM ZUR EMISSIONSK


NOV 25
OKT 27
Außerbetrieb-
setzung:
21.05.2026
Landratsamt Schwandorf
-Zulassungsbehörde-
92421 Schwandorf


FX323707

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)