CarOnSale

Smart fortwo electric drive / EQ

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



10/2021	15.045km	LEISTUNG 56 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo electric drive / EQ [DE - Ca2 electric drive / EQ, EQ, (Facelift) 2019 - 2023]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W1A4534911K463263	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 15.045km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 56 PS (41 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 4.199km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
17,6 kWh	0,4 h	8,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audiosystem Smart
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Karosserie: 2-türig
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tritop Verdeck
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Außenspiegel schwarz
- Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Modellbezeichnung geändert
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED
- Außentemperaturanzeige
- Cool & Audio-Paket
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Modellpflege
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag
- Getriebe für Elektrofahrzeug

Sonderausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Ladekabel mit Schukostecker

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
1-
2-
1340 kg
630 kg
770 kg


CarOnSale


CarOnSale







Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
S&G Automobil AG
Schoemperlenstraße 14
Karlsruhe
Datum
08.04.2025
Laufleistung
11512 km
Service
Großer Service
Mercedes-Benz
S&G Automobil AG Zweigbetrieb
Schoemperlenstraße
Schoemperlenstraße 14
Karlsruhe
Datum
07.11.2022
Laufleistung
4199 km
Service
Kleiner Service




Zulassungsbescheinigung Teil I
KA-S-G 271/21-00061
Karlsruhe
04.10.2021
10.2024


Das Fahrzeug wurde im
i-Kfz-Verfahren
am 02 Okt. 2026
außer Betrieb gesetzt.
Stadt Karlsruhe


Stadt Karlsruhe
Mercedes-Benz AG
70372 Stuttgart

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)