
CarOnSale

Volkswagen Touran Join Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	165.127km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Join Start-Stop [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Join, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZKW039423	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.127km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 154.291km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	780 µm ⚠
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1150 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Audiosystem: CD-Player
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Auto-Hold-Funktion
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antennen-Diversity
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Volkswagen Media Control
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Perleffekt-Lackierung
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Raucher-Paket
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- App-Connect
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Volkswagen Media Control
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















ANTENNE

WVGZZZ1TZ
KW039423

CarOnSale

CarOnSale


















Außerbetriebsetzung
am 29.10.2026
Landratsamt Haßberge
97437 Haßfurt


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)