CarOnSale

Renault Megane Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2010	180.580km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Dynamique [DE - LimS5 1.4 TCe 130 EU5, Dynamique, 2009 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1BZ1V0643586927	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 180.580km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.397 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2010	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Riss/Bruch

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 1,4 Ltr. - 96 kW TCE
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen verchromt
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: MALTA BLUE


Sonderausstattung

- Confort-Paket
- GTline-Paket
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Klimaautomatik
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Heckschürze
- Einparkhilfe hinten
- Pedale Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sportsitze
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MEGANE
CarOnSale


CarOnSale




Zulassungsbescheinigung Teil I
RENAULT
MEGANE
RENAULT (F)
Benzin

RENAULT
MEGANE

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)