CarOnSale

Ford C-MAX Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2018	118.404km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-MAX Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Titanium Start/Stopp, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WF0VXXGCEVJB44354	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.404km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 25.393km	LETZTER SERVICE AM 10/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Seitenschaden
Beifahrerseite raparierte Schaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fußmatten Velours - vorn
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Power KeyFree-Startfunktion
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- 6 Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußraumleuchte vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kindersicherung elektrisch
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Verglasung getönt
- AUX-IN-Anschluss
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicht-Paket
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- KeyFree-System
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Steckdose 230V
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Einparkhilfe hinten
- Sitzsystem Komfort
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
- Winter-Paket
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale















Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Kilometerzähler
Ablesewert:
25393 KM
Beschreibung
Planmäßige Wartung
abgeschlossen
2 Jahr (30000 km)
Ergebnis der
Karosserie-/Lackinspektion
1 - Bestanden
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service Aktionen
Austausch des Pollen-/Geruchsfilters
Öl- und Ölfilterwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)