CarOnSale

Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2024	22.215km	300 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Velar R-Dynamic SE [DE - SUV5 3.0 d / D300 EU6d, R-Dynamic SE Start/Stopp, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALYA2BW6PA365275	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 22.215km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 300 PS (221 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 2.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	240 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebedach ohne Funktion.

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 12 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Blinkleuchten mit Lauflicht
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bordmonitor
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Morzine Ebony
- Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Heck (Rückfahr-Assistent / Querverkehrs-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- InControl Apps
- InControl Connect Pro-Paket
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Infotainment-System: Pivi Pro
- Infotainment-System: Touch Pro Duo (10" Touchscreen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige analog
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- LED-Lichtsignatur
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mild-Hybrid-System
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 221 kW Turbodiesel
- Navigationssystem: InControl Touch
- Nebelschlussleuchten (2)
- Original Fahrzeug Farbe: FUJI WHITE
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl-Design
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2874 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera

- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sprachsteuerung System
- Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole
- Terrain-Response-System
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Amazon Alexa
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)
- Traktionskontrolle
- Verteilergetriebe einstufig (Untersetzungsgetriebe)

Sonderausstattung

- Aeroblade in der Frontschürze Narvik Black
- Auspuffblende (Chrom)
- Kühlergrill Narvik Black
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- Design-Paket Black
- Luftauslass Motorhaube Narvik Black
- Schriftzug in Narvik Black
- Teppich-Fußmatten
- Applikationen Motorhaube Narvik Black
- Heckschürze Einfassung Narvik Black
- Lufteinlassblende Narvik Black
- Seitenschweller Narvik Black
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















JAGUAR LAND ROVER LTD
SALYA2BW6PA365275
White (1AA)



Suchen
ESSEN
TANKSTELLEN
Neu zentrieren | 750m


Komfort-Modus ausgewählt








Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)