CarOnSale

Opel Mokka Innovation ecoFlex 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 29*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	141.803km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Innovation ecoFlex 4x4 [DE - SUV5 1.6 CDTI EU6, Innovation ecoFlex 4x4, 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0LJD7EC7F4306620	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.803km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.337km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	195 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armlehne vorn links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovation Ecoflex
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2555 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steckdose 230V
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ecoFLEX-Paket

Sonderausstattung

- Armlehne vorn links
- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektro-Paket
- Ergonomiesitz vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Premium-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rückfahrkamera
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzheizung vorn
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Steckdose 230V
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ECOTEC







OPEL
WOLJD7EC7F4306620
1938 kg
3488 kg
1+1065 kg
2-0995 kg
100kW


CarOnSale







25°C
ANTENNE
10:47
Murmansk
Moskau
Kiew
Riga
Belgrad
Tromsø
Oslo
Berlin
Rom
London
Andorra





Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren


Servicebestätigung
Anton's Kfz-Technikerbetrieb




(3) Ort, Datum : Braunschweig, 22.05.2025
(4) km-Stand : 130178
(5) Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1
Mehrzweckfahrzeug AF
(7) Ergebnis : Geringe Mängel
(8) Nächste HU : Mai 2027
HU-Plakette : ja
Fz-Hersteller : OPEL 0035
Fz-Typ : J-A BEI000
Erstzulassung : 14.09.2015
zGM / zAL [kg] : 1938
Letzte HU : 05.2023
Auftrags-Nr./Intern
Ende der HU : 22.05.2025, 10:53 Uhr
mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasunte
geführt am 22.05.2025
EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU


14.09.2015
WOLJD7EC7F4306620
OPEL
J-A
JMYXAXX
E69DGKLY11B
MOKKA
OPEL
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*136/2014W
EURO6;W;FI/CI; M, N1 I
DIESEL
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.K LT.EGTG*
205/70 R16 96H
205/70 R16 96H
GRAU
e4*2007/46*0537*11
12.03.2015
*EN347181


TÜVNORD
Nächste HU:
Mai 27
TÜV NORD Mobilität

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmerung beschädigt



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schlüsselgehäuse beschädigt



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)