Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Cabriolet R-Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZNK013599
Kilometerstand: 78.450 km
Erstzulassung: 22.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe











HÜLPERT



























Bitte Licht einschalten.
78450km


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZA1ZNK013599
Inspektion in 15100 km oder 396 Tagen
Ölwechsel-Service in 15100 km oder 396 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
20m


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!


Wartungsplan













Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Cabriolet R-Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZNK013599
Kilometerstand: 78.450 km
Erstzulassung: 22.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern



Kotflügeldämmung links und rechts Marderschaden



Kotflügeldämmung links und rechts Marderschaden



Kotflügeldämmung links und rechts Marderschaden



Verkleidung Rücksitzbank links Kratzer



Einstieg vorne rechts Kratzer



Luftdüse vorne links gebrochen



Ein Zündschlüssel ohne Funktion



Motorhaube Steinschlag




Tür vorne rechts - Delle entfernen (REPARIERT)



Fondseite links - SmartRepair (REPARIERT)



Fondseite links - SmartRepair (REPARIERT)



Fondseite links - SmartRepair (REPARIERT)



Zierleiste Stoßfänger vorne rechts Kratzer



Zierleiste Stoßfänger vorne rechts Kratzer





Alufelge vorne rechts Kratzer



Alufelge vorne rechts Kratzer



Sommerreifen hinten rechts Konaktspuren



Tür vorne rechts - auslegen & polieren



Tür vorne rechts - auslegen & polieren



Tür vorne rechts - auslegen & polieren




Zierleiste Seitenwand hinten rechts Kratzer



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	T-Roc Cabriolet R-Line	1.5 TSI EU6d, R-Line, (Facelift) 202..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVGZZZA1ZNK013599	Cabriolet	2	Frontantrieb	0603/CKX

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	22.09.2022	k. A.	k. A.	110 kW	4	1498	10/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	78.450 km	k. A.	nein	10/25	63.464 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Ivory Silver Metallic	metallic	k. A.	22.10.2027	15.100 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen und -wangeni..	Schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet:

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	148 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..	Ambiente-Beleuchtung weiß
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Außenspiegel asphärisch, links und konvex, r..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..
Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti..	Ausstattung R-Line	Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..
Bremsbelagverschleissanzeige	Einstiegshilfe Easy-Entry	Einstiegsleisten vorn R-Line
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel (2) klappbar
Fußmatten Textil	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone..
Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 2-türig
Kopfstützen hinten (2-fach)	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Leuchtweitenregelung automatisch
Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Modellpflege
Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Edelstahl	Progressivlenkung
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand Standard	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger R-Line	Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck	Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	Design-Paket Black Style	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..
Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di..	Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksre..	IQ.DRIVE-Paket inkl. IQ.Light
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Leder-Paket Vienna	LM-Felgen 8x19 (Misano, schwarz)
Metallic-Lackierung	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabell..	Navigationsfunktion Discover Media inkl. Stre..
Rückfahrkamera (Rear View)	Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safe..	Sound-System beats
Windschott	Winter-Paket	

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

Nachlackierung -> Stoßfänger vorne augenscheinlich nachlackiert (0,00 €)
Nachlackierung -> Stoßfänger hinten augenscheinlich nachlackiert (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Alufelge vorne rechts Kratzer (1)
2.	Einstieg vorne rechts Kratzer (2)
3.	Fondseite links - SmartRepair (3)
4.	Motorhaube Steinschlag (4)
5.	Tür vorne rechts - auslegen & polieren (5)
6.	Tür vorne rechts - Delle entfernen
7.	Verkleidung Rücksitzbank links Kratzer (6)
8.	Windschutzscheibe - Erneuern (7)
9.	Zierleiste Seitenwand hinten rechts Kratzer (8)
10.	Zierleiste Stoßfänger vorne rechts Kratzer (9)
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum optischen Zustand:
Innenraum nutzungsbedingte Gebrauchsspuren
zu (1): Gebrauchsspur; zu (2): Gebrauchsspur; zu (3): Kratzer; zu (4): Gebrauchsspur; zu (5): Zierleiste Tür vorne rechts Kratzer; zu (6): Gebrauchsspur; zu (7): Steinschlag mit Rissbildung; zu (8): Gebrauchsspur; zu (9): Gebrauchsspur;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Ein Zündschlüssel ohne Funktion (Prüfen, Kostenerweiterung möglich)
2.	Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel abgelaufen)
3.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
4.	Kotflügeldämmung links und rechts Marderschaden (Erneuern und auf weitere Schäden prüfen[...]
5.	Luftdüse vorne links gebrochen (Erneuern)
6.	Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern (Reifenflanke beschädigt)
7.	Sommerreifen hinten rechts Konaktspuren (Gebrauchsspur)
8.	Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder
9.	Sonstiger Auftrag - Fahrzeugcheck
10.	Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3
11.	Sonstiger Auftrag - Rädereinlagerung
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:
Fahrzeugaustatungsliste nicht prüfbar, Elsaabfrage nicht möglich.

Fehlteile und Dienstleistungen	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte	
	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Nachlackierung - Stoßfänger hinten augenscheinlich nachlackiert
2.	Nachlackierung - Stoßfänger vorne augenscheinlich nachlackiert
	Summe

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 225/40 R19 93W	VL 3,00 mm (Bridgestone)	VR 3,00 mm (Bridgestone)
	Reifen hinten 225/40 R19 93W	HL 6,00 mm (Bridgestone)	HR 6,00 mm (Bridgestone)

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X		
Zulassungsbescheinigung Teil II Leasing			
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott	X	Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	X
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

Nachlackierung -> Stoßfänger vorne augenscheinlich nachlackiert (0,00 €)
Nachlackierung -> Stoßfänger hinten augenscheinlich nachlackiert (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Cabriolet R-Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZNK013599
Kilometerstand: 78.450 km
Erstzulassung: 22.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern



Kotflügeldämmung links und rechts Marderschaden



Kotflügeldämmung links und rechts Marderschaden



Kotflügeldämmung links und rechts Marderschaden



Verkleidung Rücksitzbank links Kratzer



Einstieg vorne rechts Kratzer



Luftdüse vorne links gebrochen



Ein Zündschlüssel ohne Funktion



Motorhaube Steinschlag




Tür vorne rechts - Delle entfernen (REPARIERT)



Fondseite links - SmartRepair (REPARIERT)



Fondseite links - SmartRepair (REPARIERT)



Fondseite links - SmartRepair (REPARIERT)



Zierleiste Stoßfänger vorne rechts Kratzer



Zierleiste Stoßfänger vorne rechts Kratzer





Alufelge vorne rechts Kratzer



Alufelge vorne rechts Kratzer



Sommerreifen hinten rechts Konaktspuren



Tür vorne rechts - auslegen & polieren



Tür vorne rechts - auslegen & polieren



Tür vorne rechts - auslegen & polieren




Zierleiste Seitenwand hinten rechts Kratzer



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern