CarOnSale

Porsche Macan GTS

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	129.876km	360 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Macan GTS [DE - SUV5 GTS EU6, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WP1ZZZ95ZJLB73643	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.876km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 360 PS (265 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.635km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 210g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	80 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	90 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED
- Bremssättel Rot lackiert
- Einstiegsblenden (Aluminium)
- Exterieur-Paket GTS (schwarz)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fensterzierleisten schwarz (Hochglanz)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getränkehalter
- Heckmittelteil lackiert
- Heckscheibe heizbar
- Heckunterteil lackiert
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Motor 3,0 Ltr. - 265 kW KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE/WEISS
- Parkbremse elektrisch
- Radnabenabdeckungen Porschewappen farbig
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe Sportdesign
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sport-Design-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler schwarz hochglänzend
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckdiffusor lackiert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sport-Auspuffanlage
- Lenkrad heizbar (GT Sport / Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzlehne geteilt
- Bordcomputer
- Universal-Schnittstelle Audio
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Porsche Stability Management (PSM)
- Porsche Traction Management (PTM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- Porsche Active Suspension Management (PASM)

Sonderausstattung

- Fahrwerk tiefergelegt
- Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz)
- Porsche Car Connect
- Sound-System BOSE
- Luftleitelement seitlich Sideblade lackiert
- Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege
- Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Fußmatten
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Porsche Car Connect inkl. Porsche Vehicle-Tracking-System Plus
- Sport-Chrono-Paket
- Panorama-Schiebedach zweiteilig vorn elektrisch
- Innenausstattung: Glattleder, Serienlederfarbe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Vehicle-Tracking-System Plus (PVTS Plus)
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Licht-Komfort-Paket
- Raucher-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera
- Frontkamera
- Hauptscheinwerfer LED inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
- Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WP1ZZZ95ZJLB73643









RESUME
OFF
















BOSE


Macan GTS



PORSCHE










PORSCHE
TUNER
MEDIA
SOURCE
PHONE



Onderhoudsbewijs
PSTG Huizen


Onderhoudsbewijs
27-12-2019
16974
14
16.10.19
32635
29848
PORSCHE
Porsche Centrum Rotterdam


PORSCHE
Wagen afgeleverd
06/01/2018


Garantie en onderhoud


06.01.2018
0583
AJF00014 X
M1
AC
WP1ZZZ95ZJLB73643
PORSCHE
95B
JI22
08
MACAN GTS
PORSCHE
FZ Z PERS.BEF.B. 6 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PUCI; M, N1
BENZIN
0001
36WD
2997
265/45R20 104Y
296/40R20 106Y
WEI5
e13*2007/46*1165*08
04.04.2017
HU472708


23.10.26
Außerbetriebsetzung 23.10.2026
KS-FV246



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)