CarOnSale

Ford B-MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2017	84.046km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B-MAX	KATEGORIE Van
FIN WF0KXXERJKHR84929	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.046km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 34.227km	LETZTER SERVICE AM 07/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill oben / unten Pianolack
- Laderaumboden verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetüren beidseitig
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket 3
- Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- 8 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Easy-Driver-Paket 3
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- 8 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Frontscheibe heizbar
- KeyFree-System
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent (Ford Emergency Assist)
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Reserverad als Notrad
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent (Ford Emergency Assist)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WF0KXXERJKHR84929

CarOnSale




Radio < FM-AST
NDR2
Preset 4
Sender Manuell
Text
TP
10:51


SONY
CD
RADIO
AUX
PHONE
CLOCK
HOME
TRAFFIC


10:53
Zoom
Move
Stumm






Ford












Auslieferungs-Inspektion und Service
Ruseler
...wie bei Freunden
Hauptstraße 855 • 86405 Augustdorf
Telefon: 0 44 88 / 13 35 • Fax: 10 14


Nachweise - Auslieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Serviceverarbeiten
Ruseler
...wie bei Freunden




Checkliste





26.07.2017 0566 DGH000160
AF
WF0XXXSEJKHR84929
FORD
JKR
MLJHJK
5ABAL6
B-MAX
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007:2015/456
EURO6;W;PI/CI;M, N1 I
Benzin
0001 36N0 998
F.1FF.2: +65 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.BOTG*DATUM ZUR E
MISSIONSKLASSE: 26.07.2017*
SCHWARZ
e9*2007/46*0092*16
17.07.2016 K XA690217


XA690217
FORD
FORD-WERKE GmbH

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)