CarOnSale

Volkswagen Passat Sportline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



02/2010	118.908km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Sportline [DE - Kb5 1.8 TSI EU4, Sportline, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZ9E115756	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.908km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 103.733km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	700 µm ⚠
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Technologie-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- CD-Wechsler
- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
- Seitenairbag hinten
- Klimaautomatik
- Auto-Hold-Funktion
- Frontscheibe heizbar
- Perleffekt-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Sprachsteuerung
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Diebstahl-Warnanlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Multifunktionsanzeige Plus
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Frontscheibe Dämmglas
- Multifunktionsanzeige Plus
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZ9E115756

CarOnSale


CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
MAP
NAV
TRAFFIC
SETUP
Prüfen Sie, dass es sicher ist, rückwärts zu fahren.
PASSENGER AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
MAP
NAV
TRAFFIC
SETUP
WARSZAWA
PRAHA
Navigation
LIVE
Extras
PASSENGER AIR BAG









1.1 Serviceplan
Golf, Golf GTI, Golf Plus, Touran,
Passat, Passat Variant, Eos, Tiguan,
Scirocco, Passat CC
1.1








VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)