CarOnSale

Opel Corsa C Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



09/2001	215.102km	LEISTUNG 58 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa C Basis	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0XCF0824008178	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 215.102km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 58 PS (43 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 973 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 131.500km	LETZTER SERVICE AM 01/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2001	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Mittelkonsole
- Reserverad in Fahrbereifung
- Vorrüstung für Kindersitz
- Airbag Fahrerseite
- Getriebe 5-Gang
- Aktive Kopfstützen vorn
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Motor 1,0 Ltr. - 43 kW 12V KAT (Z 10 XE / LW3)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Karosserie: 3-türig
- Original Fahrzeug Farbe: Petrolblau M2
- Trommelbremse hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn

Sonderausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Produktionsstätte: Spanien (Zaragoza)
- Audiosystem: Radio
- Batterie 55 Ah
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Klimaanlage
- Generator 100 A
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























12:36
29. 10. 2026


OPEL
W0L0XCF0824008178


CarOnSale


CarOnSale


TUNER
MAX AC










10. Serviceprüfung
Inspektion
11. Serviceprüfung
Service-Check
12. Serviceprüfung
Inspektion
Mehmet ERGIN


7. Serviceprüfung
Service-Check
8. Serviceprüfung
Inspektion
9. Serviceprüfung
Service-Check
Mehmet ERGIN


Nachkontrolle nach § 29 StVZO


CORSA-C
OPEL
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
Benzin
EURO 4


HU TÜV NORD
82fa630
TCW07515
22.10.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Lackschaden)




- Motorhaube (Lackschaden)




- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Belebung




- Motorhaube (Anderer Schaden): Belebung



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)