CarOnSale

Audi SQ7

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



02/2026	17.702km	LEISTUNG 507 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ7 [DE - SUV5 4.0 TFSI quattro EU6e, (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M8TD009585	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 17.702km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2029 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 507 PS (373 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 3.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2026	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 280g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 12.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Audi Application Store und Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Auspuffendrohr (4) sichtbar / verchromt
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, silber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege (2)
- Motor 4,0 Ltr. - 373 kW V8 32V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: WAITOMO BLUE
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Stoßfänger Sport-Design (S-Modell, Voll-Lackierung)
- Dachkantenspoiler S-line
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Sportsitze vorn
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Bordcomputer
- MMI Touch (Touchscreen)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Allradlenkung
- Audi Drive Select
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrwerkssystem: Aktive Wankstabilisierung
- Ionisator zur Luftreinigung (Air-Quality-System)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Optik-Paket schwarz plus
- Servoschliessung für Türen
- Wendematte Gepäckraum (variabel)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sportdifferential
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit Laserlicht
- Außenspiegel schwarz
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Innenausstattung: Farbnaht Rot
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Neuwagen-Reifengarantie
- Raucher-Paket
- Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Dachreling schwarz
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Audi connect Schlüssel
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Seitenairbag vorn
- Standheizung
- Allradlenkung
- Bremssättel Rot lackiert
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Innenausstattung: erweiterte Interieurelemente in Leder
- LTE-Zugang für Audi Phone Box
- Optik-Paket schwarz
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sound-System Bang & Olufsen
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Seitenairbag vorn und hinten
- Matrix Heckleuchten OLED
- Fahrwerks-Paket: Advanced

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZ4M8TD009585


CarOnSale

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Glaß splitter