CarOnSale

Mitsubishi Space Star Diamant Edition+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	81.276km	80 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Space Star Diamant Edition+ [DE - LimS5 1.2 EU6d-T, Diamant Edition+, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MMCXTA03AKH015736	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.276km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.193 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.882km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 97g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; Geräusche bei der Lüftung: Quietschen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW
- Regen-/Lichtsensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Türgriffe außen schwarz
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel schwarz
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe Automatik - INVECS III CVT (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer Klarglas
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- 3. Bremsleuchte

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MITSUBISHI MOTORS
1370 kg
1600 kg
730 kg
670 kg

CarOnSale


CarOnSale



bigFM
EJECT
SEEK
TRACK
HOME
RADIO







WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
1. Wartung
2. Wartung
3. Wartung
4. Wartung
5. Wartung
6. Wartung
4714 E. + P. Kranich GmbH
Stempel und Unterschrift des Serviceparters






21.11.2018 7431 AA0000960
M1 AB
MMCXTA03AKH015736 9
MITSUBISHI
A00
A0411
AEBCCCA5BAAA
Mitsubishi Space Star
MITSUBISHI (THA)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AG 01193
F.1/F.2:+30 U.7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*DATUM ZUR E
MISSIONSKLASSE: 21.11.2018*
02 01 0059/06000 173
03795-- 1665--
1505-- 000980--
00025
0133 001370 001370
00730 00670
00730 00670
081 03750 069
00200 0100 005
175/55R15 77S
175/55R15 77S
rot 3
e1*2007/46*0951*10
25.06.2018 K FE135011


FE135011

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)