CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	100.213km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI e-tron EU6, Ambition, 2014 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V7GA040580	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.213km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.504km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 40g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	80 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	80 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Dynamik-Fahrwerk
- e-tron Aufladesystem
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Original Fahrzeug Farbe: MISANOROT

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Mittelarmlehne vorn
- Seitenairbag hinten
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Lade-Dock (Halterung Aufladesystem)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ladekabel 7,5 m (e-tron)
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Audi connect & Audi Phone Box
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- e-tron plus Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WAUZZZ8V7GA040580

CarOnSale


CarOnSale























Gewährleistungsnachweis
AUDI AG


AUDI

WAUZZZ8V7GA040580
Audi
A3 Sportback e-tron
AUDI
Schrägheckl.mousine

ZBI


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)