CarOnSale

Audi A3 SPORTBACK

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.09.2026



08/2023	129.422km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 SPORTBACK	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZGY7RA019484	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.422km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.930km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: "Thermofenster" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; "Höhenkorrektur" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, "Taxischaltung" zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußgänger-Schutzsystem
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Standard-Fahrwerk
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachkantenspoiler
- Licht- und Regensensor
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Fußgänger-Schutzsystem
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Neuwagen-Reifengarantie
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Assistenz-Paket
- Business-Paket
- Glanz-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent mit Notfall-Assistent
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Spektrum
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SUNSHINE LIVE
Pop
ATB
Don't Stop
Liste
Mehr
21.0
21.0



CarOnSale

Liste
Mehr
21.0


Fahrweg kontrollieren!
Hinten
21.0



21.0
21.0








Betriebsanleitung

AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung
29. Aug. 2023


29.08.2023 0588 BZP01277
WAUZZZGY7RA019484
AUDI
GY
SDTRBF1
FD7FD7CW002RT011B174BIAEM1
A3 SPORTBACK
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6/WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36AP 1968
24.03.2023
GV361478

SEP 28
Außer Betrieb
gesetzt!
08.09.2026
Landratsamt Kelheim
93309 Kelheim

KG237984
GV361478

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)