CarOnSale

Land Rover Range Rover Sport SE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	175.070km	292 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Sport SE [DE - SUV5 SDV6 FAP EU5, SE, 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALWA2KF4FA604022	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 175.070km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 292 PS (215 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 163.524km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2014	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 209g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	350 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	300 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	280 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 8 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Dark Atlas Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lufteinlassblende Dark Atlas Finish
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Luftfederung Hinterachse
- Luftfederung Vorderachse
- Motor 3,0 Ltr. - 215 kW SD V6 KAT
- Motorhaube Aluminium
- Multifunktions-Touchscreen
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Niveauregulierung
- Park-Distance-Control hinten
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2923 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel verchromt
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben vorn Verbundglas
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerung System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)
- Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe
- Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Terrain-Response-System
- Traktionskontrolle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Innenraumüberwachung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Original Fahrzeug Farbe: FIRENZA RED

Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Dach Kontrastfarbe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Metallic-Lackierung
- Off-Road-Paket
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzheizung hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Dynamic-Response-System (Aktive Fahrwerks-Stabilisierung)
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Elektron. Mittel-Differentialsperre
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SALWA2KF4FA604022


CarOnSale


MODE





AUTO
CLIMATE
AUTO
MAX
20.0
MAX
A/C
20.0

Vordersitze
Beheizt
Aus
Aus

Einparkhilfe: Alarm
Vorsicht beim Einparken
Anzeige aus

15:12
6.4 km
NEDERLAND
DEUTSCHLAND
MAGYARORSZÁG
ROMANIA
Autom. Zoom









CANCEL


ONLINE SERVICE HISTORY
& WARRANTY BENEFITS
RANGE ROVER SPORT




09.12.2014 1590 AC800019 02 02 0215/04000 210
M1G AC 04850 - 04946 1983 - -
SALWA2KF4FA604022 2 1780 - 1819 002183 - -
LAND ROVER - 00150 -
LW 0199 003000 003000
S5CF2F 01500 01775 -
A5A1 01500 01775 -
076 03000 072
RANGE ROVER SPORT 03500 0750 005 -
JAGUAR LAND ROVER (GB) 255/55R20 110Y
GELAENDEFZ.PERS.BEF. 255/55R20 110Y
KOMBILIMOUSINE -
715/2007*195/2013J ROT 3
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I e11*2007/46*0909*05
DIESEL 08.08.2014 K EJ935241
0002 35J0 02993
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.12.2014*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)




- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)