CarOnSale

Fiat Panda Lounge

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	126.646km	86 PS	Erdgas/CNG	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Panda Lounge [AT - LimS5 0.9 TwinAir Natural Power EU6, Lounge, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA31200003984081	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.646km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Erdgas/CNG	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 875 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.663km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: MP3 Radio (AUX-IN, 2 USB-Anschlüsse, Bluetooth)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Infotainment-System: UConnect Radio mit MP3-Player
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumleuchte
- Komfort - Kit
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 0,9 Ltr. - 63 kW KAT Bi-Fuel, Benzin / CNG (bei CNG-Betrieb 59 kW)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: ARGENTO ALFA
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstütze hinten mitte
- Metallic-Lackierung
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar
- Sitz-Paket Plus
- Sitzausstattung: 5-Sitzer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale

CarOnSale








AUTO





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)