
CarOnSale

Volkswagen Touran

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	42.077km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZKW035036	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 42.077km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.077km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Fahrschulauto	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug polieren und ausbessern, Fahrschulwagen, Dach - Delle entfernen, Beschriftung entfernen, Pedalerie rückrüsten, Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren, Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren, Auktionsfahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck

- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antennen-Diversity
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Audiosystem: CD-Player
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Auto-Hold-Funktion
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Volkswagen Media Control
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts

★ Sonderausstattung

- Heckleuchten LED
- Perleffekt-Lackierung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- App-Connect
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Join-Plus-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Spiegel-Paket
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Volkswagen Media Control
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Active Lighting-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Tagfahrlicht LED
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 2 x USB-Ladeanschluß
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
11:12
Stockholm
Kopenhagen
Kiew
Bukarest
Madrid
Athen


















08.02.19
0603
CJB0000149
M1
AC
WVGZZZ1TZKW035036
1
1T
DADAAC
FD7FD7CW0027CPS50VR21CA
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI: M, N1
Benzin
0001
36AG
1498
F.1/F.2:+10 u. 7.2/8.2:+35
is 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3620
kg*bis 8% Steig.:3920*Bei werkseitig montierter AHK: E
SP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/
h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*WW.AHK lt.EGTG*
2
01
110
5000
209
4527-4632
1829
1613-1674
1505
166
2110
2110
1090
1070
1090
1070
73
3750
67
1500
750
5
215/55 R17 94V
215/55 R17 94V
SCHWARZ
FF227557
'e1*2001/116*0211*49
28.12.18


TÜV
08
26
ZBI
2250


FF227557
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)