CarOnSale

Ford Mondeo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	128.276km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mondeo	KATEGORIE Kombi
FIN WF0FXXWPCFGL62187	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.276km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 114.261km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	285 µm ⚠	Heckklappe	95 µm
Dach	270 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Aktive Geräuschkompensation
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling (Aluminium)
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Premium
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Spezialausführung
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Tagfahrlicht LED
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Parkpilotsystem hinten
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)

- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäcksicherungsnetz
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Komfort-Paket
- Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
- Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect
- Sound-System Premium
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Radioempfang digital (DAB)
- 12 Lautsprecher
- Subwoofer
- Sitzheizung hinten
- Steckdose 230V
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SONY

VF0FXXWPCFGL62187

CarOnSale


SONY

SONY




















VIGNALE









Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
HENTSCHEL


02.11.2016 8566 BLV00008 3
M1 AC
WF0FXXWPCFGL62187 9
FORD
BA7
T8CC4FX
5FJANBQY
MONDEO
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1997
F.1/F.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT,EGTG*O.1:2200 B
IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4530 BIS
8% STEIG.***
2 2 132/3500 216
4867 - 4974 - 1652
1482 - 1506 1703 - -
90
141 2330 2330
1225 1165 -
1225 1165 -
71 2625 71
2000 750 5 -
235/40 R19 96 Y
235/40 R19 96 Y
Grau 7
e13*2001/116*0249*32
03.06.2016 K HK465669

02.11.2016 8566 BLV00008 3
M1 AC
WF0FXXWPCFGL62187 9
FORD
BA7
T8CC4FX
5FJANBQY
MONDEO
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1997
04.2027 Bad Kissingen
24.04.2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)