CarOnSale

Audi A5 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2011	185.447km	143 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI DPF EU5, 2009 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8T9BA062555	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 170.045km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Sportsitze vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZ8T9BA062555
AUDI AG
WAUZZZ8T9BA062555

CarOnSale





240

240















AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




AUZZZ8T9BA062555
CAGAF1
WBB1002R8S607M6EM1
AUDI A5
SCHWARZ
DX451201


Landratsamt Enzkreis
- Kfz.-Zulassungsbehörde -
Stadt Pforzheim


KA604729

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Brandloch)