CarOnSale

Volkswagen T-Roc Sport 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	25.787km	190 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-Roc Sport 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI EU6, 4Motion Sport, 2017 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZA1ZLV004547	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 25.787km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.704km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremssättel Rot lackiert
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Caribou Grey
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Progressivlenkung
- Ambiente-Beleuchtung rot
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Innenspiegel abblendbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE SILVER
- Radstand 2593 mm
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Sport-Fahrwerk
- Ausstattung Sport
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Textil
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff GEM
- Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitze: Sportsitze vorn
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Antennen-Diversity
- App-Connect
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Business-Paket
- Dach in Kontrastfarbe
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Lautsprecher (6)
- Lautsprecher (6)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sound-System beats
- Spiegel-Paket
- Steckdose 12V im Fond
- Subwoofer
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Notrufsystem
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Standheizung mit Standlüftung
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZA1ZLV004547


CarOnSale


CarOnSale


Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
WVGZZZA1ZLV004547
Inspektion in 30000 km oder 253 Tagen
Ölwechsel-Service
in 20300 km oder 258 Tagen


Fahrweg kontrollieren!


Normal
15:10
11.0°c
Wien
Rom
Valletta
600km
Neues Ziel
Meine Ziele
Sonderziele
Ansicht
Karte
Ansagen
Setup


Normal
15:10
11.0°c
Willkommen bei App-Connect
Bitte verbinden Sie ein Gerät über USB
android auto
Apple CarPlay
MirrorLink
Info
Setup





MODE











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)