CarOnSale

BMW 118 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	139.142km	170 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 i [DE - LimS5 118 i EU6, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1A31020J161779	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.142km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.560km	LETZTER SERVICE AM 02/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	345 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	275 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 125 kW 16V
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III


Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Comfort-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Paketkombination: Advantage-Paket Plus in Verbindung mit M Sport Paket
- Raucher-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sport-Paket M / M-Technic
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Park-Distance-Control (PDC)
- Fußmatten Velours
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Estoril Blue matt
- Sportsitze vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Fahrwerk tiefergelegt
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WBA1A31020J161779

CarOnSale



12:38
Oslo
Hels
Riga
ANTENNE
Belfast
Warschau
Budapest
Madrid
Rom
Sofia
Ankara
1000 km
















Service Historie
17.02.2017 BMW OK
47560 km 00391
28.11.2016 BMW OK
46254 km 00391




EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMI
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE






31.03.2014
WBA1A31020J161779
DMW
1K4
1A31
6H250000
118I
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*630/2012W
EURO5:W:PI/CI: M. N1 I
BENZIN
0001 36WD 01598
F.1/F.2: 1945 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1195 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.
03.2014*
205/50 R17 89V
205/50 R17 89V
e1*2007/46*0283*11
22.01.2014
EF834997





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)