BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0207S72393



Beschreibung


Kennzeichen	**Zulassungsdatum**	**Laufleistung**
	29/04/2025	39345 km
Farbe	**Jahr**	**Polster**
BLACK SAPPHIRE METALLIC	2024	-
Anzahl der Türen	**Anzahl der Sitze**	**Generation**
5	5	-
Karosserietyp	**CO2**	**Hubraum**
Berline à Hayon	132 g/km	1499 cc
Getriebe	**Motortyp**	**Kraftstoff**
Automatique	Thermique	Essence
Anzahl Gänge	**Antriebsstrang**	
7	Avant (FWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Kratzer	Lackieren




002	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen








003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen






004	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen



005	Felge / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen







006	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel




007	Türverkleidung / Hinten Links	Riss	Smart Repair





008	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren







009	Hutablage / -	Nicht konform	Ersetzen






010	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Reparieren






011	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Bordmappe
- [ ] Ersatzrad
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Hutablage
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Pannenset
- [ ] Serviceheft
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm


Kommentar


Bilder


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre



Navigation





Vin




Autre


Autre



Autre




Autre


Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Rechts


Hauptreifensatz / Hinten Rechts


Motorhaube / - / Kratzer


Motorhaube / - / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer




Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Kratzer



Türverkleidung / Hinten Links / Riss



Türverkleidung / Hinten Links / Riss



Türverkleidung / Hinten Links / Riss



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Hutablage / - / Nicht konform



Hutablage / - / Nicht konform



Hutablage / - / Nicht konform



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle




Kotflügel / Hinten Rechts / Delle




Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag