CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan FWD Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



01/2019	197.396km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan FWD Trendline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d-T, Multivan Trendline, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZKH062467	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 197.396km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.795km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 220g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	**160 µm**	Kotflügel vorne rechts	**160 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**150 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**160 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	**150 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Campingtisch
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Lautsprecher (4)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht Plus
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Doppelscheinwerfer
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Radkappen
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Regensensor
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Frontscheibe Dämmglas, heizbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


9:12 P
0 km
11.6 l/100 km
197396
1.8










VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZKH062487


CarOnSale




Serviceplan
Volkswagen
Deutschland




VOLKSWAGEN





23.01.19 0603 BUL034317
M1 LAC
WV2ZZZ7HZKH062467 7
VOLKSWAGEN, VW
7HC
MCXFA300XO
NNFD7BT0116NVR27CSL2B72A
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36BG 1968
4904-5006 1904
1950-1990 2047
220 3000 3000
1610 1575
1610 1575
70 2375 68
2500 750
215/65 R16C 106/104T
215/65 R16C 106/104T
e1*2001/116*0220*53
06.11.18 FF207915


Bitte zusammen mit der Zulassungsbescheini
(Fahrzeugbrief) zur späteren Wiederinbetrieb
Außer Betrieb gesetzt am:
13.10.2026
Der Landrat
Ennepe-Ruhr-Kreis
Der Landrat
58332 Schwelm
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)