CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Audi A3 Sportback

EZ 11/2014 | Limousine | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) | Automatikgetriebe | 129.833km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25*
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	**Typ/Verkaufsbezeichnung** A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI e-tron EU6, Ambition, 2014 - 2016]		
Kategorie Limousine	**FIN** WAUZZZ8V9FA060053	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 129.833km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	**Polster** Alcantara	**Leistung** 150 PS (110 KW)	**Kraftstoff** Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.395 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 89.931km	**Letzter Service am** 05/2023
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 11/2014	**Farbe** Silber	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 40g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 1.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	450	Beifahrertür	180
Kotflügel vorne links	270	Kotflügel vorne rechts	180
Türe hinten links	370	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	480	Seitenteil hinten rechts	1630
Motorhaube	60	Heckklappe	150
Dach	140		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)

- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- e-tron Aufladesystem

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect & Audi Phone Box
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachkantenspoiler S-line
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Handy-/Schlüsselhalter
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Innenausstattung: Erweiterte Ausstattung mono.pur
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lade-Dock (Halterung Aufladesystem)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Bang & Olufsen
- e-tron plus Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos































Tour
Verkehr
Zielführung
Einstellungen
LO
LO


AUDI AG
e1*2007/46*0607
WAUZZZ8V9FA060053
2050 kg
3530 kg
1- 1065 kg
2- 1050 kg
Typ 8V
Audi
1-
CUKB 6034
092014



Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!
Einstellungen


P
R
N
D/S
MENU
BACK




BANG & OLUFSEN








A3
CarOnSale






0	04.11.2014	15	0588	2.1	BAC00003 X	1	02	3	01	P.2	0110/05000	T	222
4	M1			4	AB	10	04310-04425				19	1785-1785	
5	WAUZZZ8V9FA060053	2	6			20	1394-1477				9	001615-001615	
20	Audi					13	-		-		Q	-	
	8V					17	0039		002050		32	002050	
	SCUKBF1					21	01065		01050		33	-	
21	FD6DD001R8V037MMEM0					31	01065		01050		38	-	
						37	76		03750		39	73	
24	A3 Sportback e-tron					25	-		-		51	005	52	-
3	AUDI					35	205/55 R16 91V						
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					36	205/55 R16 91V						
6	Schrägheclimousine					8	-						
10	715/2007*136/2014W										11	7	
14	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I					K	e1*2007/46*0607*15						
22	Hybr.B/E ext.aufl.					8	23.07.2014				11	K	16	FD421729
10	0025	44	36W0	23	01395	21	-						
22	DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.11.2014*												











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)