CarOnSale

Volkswagen Polo Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2009	89.589km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Trendline [DE - LimS5 1.2 EU4, Trendline, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ9B043974	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.589km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.849km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Riss/Bruch	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	215 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	505 µm ⚠
Motorhaube	285 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenkrad (3 Speichen)
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachantenne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Perleffekt-Lackierung
- Lautsprecher (4)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WVWZZZ9NZ9B043974



CarOnSale












VOLKSWAGEN
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung






24.07.2009 0603 ALL00012
M1 AB
WVWZZZ9NZ9B043974 5
VOLKSWAGEN, VW
GN
ABSBZGX01
FM5FM52T0901N10GG
POLO
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRAGHECKLIMOUSINE
70/220/EWG*2006/96B/EG
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01198
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1000 B
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2370KG*WW.AHK LT.
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 24.07.2009*
02 01 0051/05400 167
03916-04012 --1650
1452-1482 --01091
00050
138 001570 001570
00830 00790
00830 00790
075 04050 072
00800 0540 005
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
SCHWARZ 9
e1*2001/116*0174*25
30.09.2008 K VG565684


DEKRA
20.10.2026
Stadt Bochum
Ordnungsamt
Die Oberbürgermeisterin
ZBI 0584


Die Oberbürgermeisterin
VG561884
VOLKSWAGEN, VW
POLO
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRAGHECKLIMOUSINE
SCHWARZ
Stadt Bochum
Die Oberbürgermeisterin

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)